



Вольтметр 3545, 3545-04.1. Схема электрическая принципиальная

R* Подгоняют при регулировании
 C* Подбирают при регулировании
 R1...R16 - резисторы проводочные
 C1...C3 - конденсаторы КСО

LI - катушка
 S I - переключатель ПЗК
 3I - экран
 X1, X2 - зажимы

РИС. 5.

17